
國教署特殊教育通報網- 校園無障礙設施管理平台

管理端

- 委員建物勘檢（復盤表）
- 綜合意見改善描述
- 綜合意見改善描述（學校端）
- 綜合意見改善描述（管理端）

委員建物勘檢

建築師 / 行政人員填寫復盤表及下載紙本PDF

委員建物勘檢

主功能 委員勘檢建物

計畫審查

委員建物勘檢

委員計畫審查

開放勘檢日期: 2023/06/14 ~ 2023/07/30

梯次:* 新北市府112年度第2次盤點清查提報

審核 重新整理 是否已審核: 全部 搜尋: 請輸入學校名稱

已審核	縣市	學校	名稱
☑	新北市		四維樓
☑	新北市		大同樓
☑	新北市		八德樓
☑	新北市		綜合大樓
☑	新北市		正氣樓
☑	新北市		前鋒樓
☑	新北市		日新樓

選擇梯次後顯示清查提報列表，可點選該列兩下，即可進行復盤表的填報。依據欄位中所呈現之描述勾選相關態樣即可。

委員建物勘檢 - 設施設備情形表

無障礙設施設備情形表

學校: 大安高工

名稱: 行政大樓

建照號碼:

取得建照日期: 85/11/27以前

難以改善原因:

- 無使用執照，補辦執照時涉及最新法規檢討而無法符合
- 因建築物分期分區建築，各建築物間無相互連結規劃
- 未設置電梯，增設電梯無適當處所可供設置
- 受自然環境因素影響無法增設無障礙設施及設備
- 因受限於地形、建物結構、古蹟等因素難以改善

— 1F西側 室外引導通路

— 1F東側 室外引導通路

— B1-5F西南側(扶 坡道及扶手

— B1~5F東側(扶手 坡道及扶手

— 1F西北側(坡 坡道及扶手

— 1F東側 避難層出入口

+ 全部展開

- 全部收起

儲存

關閉

此建物的建照號碼已及取得建照日期，可參考適用的法規

此建物的難以改善原因

委員建物勘檢 - 設施設備情形表

無障礙設施設備情形表



1F西側 室外引導通路

查核項目		檢查結果
(1)	引導標誌（室外無障礙通路與建築物室外主要通路方向相同，得免設置）：（規範203.2.1） 室外無障礙通路與建築物室外主要通路方向不同時，應於室外主要通路入口處設置引導標誌（標示無障礙通路之方向）	<input type="radio"/> 合格 <input checked="" type="radio"/> 不合格 <input type="radio"/> 免填
(2)	地面、坡度：（規範202.3、203.2.2） 應平整、防滑、且易於通行、且坡度應 $\leq 1/15$	<input checked="" type="radio"/> 合格 <input type="radio"/> 不合格 <input type="radio"/> 免填
(3)	寬度：（規範203.2.3） 通路淨寬 $\geq 130\text{cm}$	<input checked="" type="radio"/> 合格 <input type="radio"/> 不合格 <input type="radio"/> 免填
(4)	水溝格柵或其他開口：（規範203.2.5） 通路130cm範圍內應盡量不設置水溝格柵或其他開口，如需設置，其水溝格柵或其他開口應至少有一方向開口寬度 $\leq 1.3\text{cm}$	<input checked="" type="radio"/> 合格 <input type="radio"/> 不合格 <input type="radio"/> 免填
	空中物限制：（規範203.2.6）	<input checked="" type="radio"/> 合格

+ 全部展開

- 全部收起

儲存

關閉

委員建物勘檢 - 設施設備情形表

無障礙設施設備情形表

Ⓝ A ⊗

難以改善原因	<input type="checkbox"/> 無使用執照，補辦執照時涉及最新法規檢討而無法符合	
	<input type="checkbox"/> 因建築物分期分區建築，各建築物間無相互連結規劃	
難以改善原因	<input type="checkbox"/> 未設置電梯，增設電梯無適當處所可供設置	
	<input type="checkbox"/> 受自然環境因素影響無法增設無障礙設施及設備	
難以改善原因	<input type="checkbox"/> 因受限於地形、建物結構、古蹟等因素難以改善	
	合格	備註
* 本項檢查總結果及建議改善方式	<input type="radio"/> 合格 <input type="radio"/> 採替代方案合格者 <input type="radio"/> 經認定無須設置	備註
	不合格	建議改善方式
* 本項檢查總結果及建議改善方式	<input type="radio"/> 應設置尚未設置 <input type="radio"/> 未設置但可循替代改善方案 <input type="radio"/> 已設置尚須改善	建議改善方式

有紅色*為必填欄位

1F東側 室外引導通路

+ 全部展開 - 全部收起

儲存 關閉

綜合意見改善描述

綜合意見改善描述

勘檢開放日期: 2023/03/08 ~ 2024/03/20

梯次*:

 填寫綜合意見改善描述

 重新整理

指派委員	學校名稱	綜合意見改善描述
I000000000	南投縣 <input type="text" value=""/>	建議於行政大樓三樓新增一處坡道及扶手
I000000000	國立 <input type="text" value=""/>	建議於教學大樓新增昇降設備

委員及主管機關可針對學校填報綜合意見改善描述

綜合意見改善描述

綜合意見改善描述

建議於教學大樓新增昇降設備

儲存

取消

委員及主管機關可針對學校填報綜合意見改善描述

綜合意見改善描述（學校端）

綜合意見改善描述

已依據委員意見改善 重新整理

委員	綜合意見改善描述	內容更新時間	學校檢核完成時間	主管機關已覆核
I0000000		2024/03/13 11:00		
I0000000	建議於教學大樓新增昇降設備			
I0000000				
I0000000				

學校可看見委員所填報之綜合意見改善描述，依據此意見進行校內設施現況的修正，並於修正後提交與主管機關作覆核。

綜合意見改善描述（學校端）

綜合意見改善檢核

如已根據委員建議進行改善，請點擊「確認」按鈕。



學校可看見委員所填報之綜合意見改善描述，依據此意見進行校內設施現況的修正，並於修正後提交與主管機關作覆核。

綜合意見改善描述（學校端）

學校檢核完成時間	主
2024/03/13 17:44	

學校可看見委員所填報之綜合意見改善描述，依據此意見進行校內設施現況的修正，並於修正後提交與主管機關作覆核。

綜合意見改善描述（管理端）

綜合意見改善覆核

綜合意見改善覆核 重新整理

委員	梯次	學校	綜合意見改善描述	學校檢核完成時間	主管機關已覆核
I0000000		國立	建議於教學大樓新增昇降設備	2024/03/13 17:44	
I0000000		南投			
I0000000		南投			
I0000000		國立			
I0000000		學校			
I0000000		國立			
I0000000		學校			
I0000000		上陽			
I0000000		國立			
I0000000		上陽			
I0000000		中山			
Z0000000		佛光			
Z0000000		佛光			
I0000000		佛光			
I0000000		二信			
Z0000000		學校			
I0000000		嘉義			
Z0000000		嘉義			
I0000000		嘉義			

學校提交覆核申請後，主管機關可透過各校統計資訊檢視轄下學校之狀況，並可進行覆核。

綜合意見改善描述（管理端）

綜合意見改善覆核

如已確認該校根據建議進行改善，請點擊「確認」按鈕。
系統將紀錄確認時間，且無法再覆核該校，是否繼續？

確認

取消

學校提交覆核申請後，主管機關可透過各校統計資訊檢視轄下學校之狀況，並可進行覆核。

綜合意見改善描述（管理端）

	學校檢核完成時間	主管機關已覆核
	2024/03/13 17:44	2024/03/13 17:48

學校提交覆核申請後，主管機關可透過各校統計資訊檢視轄下學校之狀況，並可進行覆核。

FAQ

使用Email以及Line官方來協助

Email : campus@sen.edu.tw

Line 官方 QR CODE :



請在LINE應用程式上開啟「好友」分頁，點選畫面右上方用來加入好友的圖示，接著點選「行動條碼」，然後掃描此行動條碼。